



## Allegro 导出 Gerber 文件操作


1、首先检查 pcb 状态，操作如下：



弹出下面方框，关键看上面 6 项结果，全部为绿色即可；



2、Database Check 检查，该操作需要运行至少两遍；




选择如下，




点击右侧“check”；

3、gerber 输出设置：

点击 shape——>最后一项，如下图：




选择第二项, 如下设置:




点击 OK;

#### 4、生成钻孔文件:

选择 Manufacture —>NC —>NC Drill;




设置如下:



设置完成，点击右侧 NC Parameters；




设置完成，点击 CLOSE；




完成后，点击 CLOSE;

选择 Manufacture —>NC —>Drill Legend;






采用默认设置, 点击 OK; 在鼠标上会出现一个浮动的矩形框, 如下图:




将它放在合适的位置;




## 5、生成 GERBER 文件


1) 选择 Manufacture —>Artwork;




2) 设置第一项，如下图，除 ALL 外，其他项全部勾选；




设置第二项, 如下图:




点击 Apertures, 在弹出的对话框中点击 delete;




点击 add




点击 edit



点击 Auto->, 选择第二项;




点击 Sort->，选择第二项；




点击 OK,

点击 OK,


点击下图中的“Create Artwork”



6、不规则焊盘输出



在弹出的对话框中，采用默认设置，点击 Route，生成\*.rou 文件



导出 IPC 356，设置默认，导出即可。